



1. CONTEÚDO

* KIT BÁSICO




SACHÊ DE RESINA
1X



CONECTOR
TUBULAR



BARRA SINDAL - 8V
8 UNIDADES




PRENSA-CABO
2X



MANUAL DE
INSTALAÇÃO



ABRAÇADEIRAS
2X



CABO 8 VIAS
1X




TELA FINA; TAMPA CIRCULAR;
TRAVA METÁLICA

* KIT TQ AÉREO



TUBO
GALVANIZADO Ø 4"



FLEXÍVEL



TAMPA
SEXTAVADA Ø 4 "



LUVA 3/4"




ABRAÇADEIRAS
4X

2. CONTEÚDO OPCIONAL



UNIDADE
SELADORA 3/4"
1X
(COMPOUND
E FIBER NÃO
FORNECIDO)




CONDULETE 3/4"
1X




NIPLE DUPLO 3/4"
1X


3. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES



4. INSTALAÇÃO




ROSQUEAR O TUBO
GALVANIZADO
NO TANQUE




OBS: EVITAR COLOCAR A MÃO NO TUDO
DE VIDRO.

4. INSTALAÇÃO




CONECTAR O CABO
NO PROBE




COLOCAR A SONDA
NO TANQUE CUIDADOSAMENTE ATÉ QUE
ESTA CHEGUE AO
FUNDO.

4. INSTALAÇÃO




- 1º) ROSQUEAR A UNIDADE SELADORA NA TUBULAÇÃO;
- 2º) FIXAR O CONJUNTO CONDULETE/CAIXA SELADORA/FLEXIVEL NO NIPLE, COM AS ABRAÇADEIRAS;
- 3º) PASSAR O FIO PELA TAMPA SEXTAVADA, FLEXIVEL E CONDULETE;
- 4º) VEDAR COM O PRENSA-CABO O CABO E ROSQUEAR A TAMPA SEXTAVADA;
- 5º) PUXAR O CABO PELO CONDULETE ATÉ QUE O FLEXIVEL ENCOSTE NA TAMPA SEXTAVADA;
- 6º) RESINAR A UNIDADE SELADORA APÓS PASSAR OS CABOS

4. INSTALAÇÃO



5. CONEXÕES



OBS: USAR OS CONECTORES TUBULARES
PARA CONEXÃO

6. CABOS

CABOS S-PROBE

VIA	COR	FUNÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	AMARELO	COM +	----
2	VERDE	COM -	----
3	VERMELHO	+ VDC	----
4	PRETO	- VDC	----
5	LARANJA (S1)	POSITIVO	ISOLAR SE NÃO USADO
6	MARRON (S1)	NEGATIVO	ISOLAR SE NÃO USADO
7	ROXO (S2)	POSITIVO	ISOLAR SE NÃO USADO
8	AZUL (S2)	NEGATIVO	ISOLAR SE NÃO USADO

CABO RECOMENDADO PARA S-SEAL, S-PROBE, MUX-LIQ:
FURUKAWA, FISDATA BS 26AWG 2 PARES

CABOS SENSOR

VIA	COR	FUNÇÃO	OBSERVAÇÃO
S1	BRANCO	POSITIVO	----
S1	PRETO	NEGATIVO	----
S2	BRANCO	POSITIVO	----
S2	PRETO	NEGATIVO	----

CABO RECOMENDADO PARA SENSORES:
1 X 2 X 18 AWG

7. SUPORTE / ATENDIMENTO

RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
CNPJ: 04369611000162
Fone: 55 11 3831-3061
www.rsp.com.br