


GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO SMART SEAL

1. CONTEÚDO





MATERIAIS NÃO FORNECIDOS RECOMENDADOS:


- 1º) PARA CADA TAMPA UTILIZAR UM CONDULETE MODELO "C" PARA REALIZAÇÃO DE EMENDAS DOS CABOS.
- 2º) APÓS O CONDULETE INSTALAR UNIDADE SELADORA DE 3/4"
- 3º) USAR ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO

4. CONCRETAGEM

OBS 3: IMPEDIR ENTRADA DE CONCRETO NAS PARTES MÓVEIS




OBS1: GARANTIR TOTAL PREENCHIMENTO DO CONCRETO NA PARTE INFERIOR DO ANEL




OBS2: DEIXAR O ANEL BEM ALINHADO EM RELAÇÃO À PISTA

2. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES





3. INSTALAÇÃO




5. CONEXÕES ELÉTRICAS

* S-SEAL SEM SENSOR




* S-SEAL COM 1 SENSOR

APÓS CONECTAR OS FIOS, RESINAR A CONEXÃO COM A RESINA FORNECIDA



5. CONEXÕES ELÉTRICAS




BRANCO / COM+
AZUL / COM -
VERMELHO / +VDC
VERDE / - VDC


CONECTAR CABO NO SUPERVISOR

* S-SEAL COM 2 SENSORES

OBS: VER TABELA DO ITEM 8



CABOS QUE VÊM
DO SENSORES
1 X 2 X 18AWG




BRANCO / COM+
AZUL / COM -
VERMELHO / +VDC
VERDE / - VDC

CONECTAR CABO NO SUPERVISOR


APÓS CONECTAR OS FIOS
RESINAR A CONEXÃO
COM A RESINA FORNECIDA

6. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

REMOVER DIARIAMENTE AREIA E
PEDREGULHOS DAS REGIÕES
DA DOBRADIÇA E DO BATENTE
DO ANEL.



AO FECHAR A TAMPA EVITAR
BATER A TAMPA NO ANEL.



MANTER A TAMPA FECHADA E
ALINHADA QUANDO NÃO
ESTIVER EM USO.

MANTER SEMPRE OS SUMPS COMPLETAMENTE DRENADOS,
LIVRES DE SOBRA DE PRODUTOS OU ÁGUA.

7. CABOS

CABOS S-SEAL

VIA	COR	FUNÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	AMARELO	COM +	----
2	VERDE	COM -	----
3	VERMELHO	+ VDC	----
4	PRETO	- VDC	----
5	LARANJA (S1)	POSITIVO	ISOLAR SE NÃO USADO
6	MARRON (S1)	NEGATIVO	ISOLAR SE NÃO USADO
7	ROXO (S2)	POSITIVO	ISOLAR SE NÃO USADO
8	AZUL (S2)	NEGATIVO	ISOLAR SE NÃO USADO

CABO RECOMENDADO PARA S-SEAL, S-PROBE, MUX-LIQ:
FURUKAWA, FISDATA BS 26AWG 2 PARES

CABOS SENSOR


VIA	COR	FUNÇÃO	OBSERVAÇÃO
S1	BRANCO	POSITIVO	----
S1	PRETO	NEGATIVO	----
S2	BRANCO	POSITIVO	----
S2	PRETO	NEGATIVO	----

CABO RECOMENDADO PARA SENSORES:
1 X 2 X 18 AWG

8. SUPORTE / ATENDIMENTO

RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
CNPJ: 04369611000162
Fone: 55 11 3831-3061
www.rsp.com.br

DISCO DE IDENTIFICAÇÃO (ITEM OPCIONAL)



CONSULTAR A RSP PARA AQUISIÇÃO