


SMART PROBE

TANQUE SUBTERRÂNEO





1. CONTEÚDO


* KIT BÁSICO




2. CONTEÚDO OPCIONAL




3. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES




4.a. INSTALAÇÃO



4.b. INSTALAÇÃO




4.c. INSTALAÇÃO




4.d. INSTALAÇÃO

PRONTO



- 1 - ROSQUEAR A CAIXA SELADORA NA TUBULAÇÃO. E SELAR APÓS A PASSAGEM DE TODOS OS CABOS;
- 2 - FAZER A LIGAÇÃO DO CABO (VER ITEM 5)
- 3 - DEIXAR UMA FOLGA DO CABO.

5. CONEXÕES



OBS: USAR OS CONECTORES TUBULARES PARA CONEXÃO

6. CABOS

CABOS S-PROBE

VIA	COR	FUNÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	AMARELO	COM +	----
2	VERDE	COM -	----
3	VERMELHO	+ VDC	----
4	PRETO	- VDC	----
5	LARANJA (S1)	POSITIVO	ISOLAR SE NÃO USADO
6	MARRON (S1)	NEGATIVO	ISOLAR SE NÃO USADO
7	ROXO (S2)	POSITIVO	ISOLAR SE NÃO USADO
8	AZUL (S2)	NEGATIVO	ISOLAR SE NÃO USADO

CABO RECOMENDADO PARA S-SEAL, S-PROBE, MUX-LIQ:
FURUKAWA, FISDATA BS 26AWG 2 PARES

CABOS SENSOR

VIA	COR	FUNÇÃO	OBSERVAÇÃO
S1	BRANCO	POSITIVO	----
S1	PRETO	NEGATIVO	----
S2	BRANCO	POSITIVO	----
S2	PRETO	NEGATIVO	----

CABO RECOMENDADO PARA SENSORES:
1 X 2 X 18 AWG

7. SUPORTE / ATENDIMENTO

RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
CNPJ: 04369611000162
Fone: 55 11 3831-3061
www.rsp.com.br